


АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ 10Н ДҮРЭМ

- 1** Та өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй.
- 2** Та ажил эхлэхийн өмнө тухайн ажилд тохирсон зааварчилгааг удирдлагаасаа авсан байх ёстой.
- 3** Та үйлдвэрлэл болон төслийн талбайд НБХХ-г бүрэн гүйцэт өмсөж хэрэглэх үүрэгтэй.
- 4** Та аюултай нөхцөл байдлыг олж харсан бол тухайн ажлыг зогсоох эрхтэй бөгөөд бүх төрлийн осол, осолд дөхсөн тохиолдол, аюултай нөхцөл байдлыг нэн даруй өөрийн ахлах ажилтандаа мэдээллэнэ.
- 5** Та ажил эхлэхийн өмнө эрсдэлээ үнэлсэн байх үүрэгтэй.
- 6** Та аливаа согтууруулах үндаа, мансууруулах бодисоос ангид байж, ажил үүргээ гүйцэтгэхэд бэлэн байх ёстой.
- 7** Та аливаа машинуудын механизмыг, тоног төхөөрөмж ажиллуулах болон бүхий мэргэжлийн үнэмлэхтэй байна.
- 8** Та эрсдэл сандартай ажил гүйцэтгэх бол /өндөр, хязгаарлагдмал орчин/ ахлах ажилтнаас зөвшөөрөл авч эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн байх үүрэгтэй.
- 9** Та аливаа байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх үйлдэл хийхгүй байх ба асгаралт үүссэн тохиолдолд нэн даруй цэвэрлэн, мэдээллэх ёстой.
- 10** Та аливаа химийн бодистой харьцаж ажиллах бол ХАЛМ-тай танилцсан байх үүрэгтэй.



HSCT

ЦАХИЛГААН БАГАЖ АШИГЛАХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

ЦАХИЛГААН ГАР БАГАЖЫГ АЖИЛЛАЖ ЭХЛЭХИЙН ӨМНӨ ШАЛГАХ

Газардуулах контакт
Сэргээний бүрэн бүтнийг
Кабелийн гэмтэлгүйг
Шотконы таг бүрэн эсэх
Хамгаалах хоолой
Ажиллуулах товчлурлыг ашиглааг
Их биений бүрэн бүтнийг
Тос гоожсон эсэхийг
Эд энгийн найдвартай бэхлэгдсэн эсэхийг

Паспортонд нь зааснаас өөр зориулалтаар цахилган багажийг буу ашигллаа

Бороо цацтай уед чийгний амгаалалтгүй цахилган багаж ашиглахыг хориглоно

Чийгний хамгаалалтын тэмдэг

Цахилган далд угсралтын схем зурагтай бай

Өрөмдөх юмуу нух ховил гаргахын өмнө цахилгааны салгаж сэрэмжлийдэг плакат олго

Кабелия өлгөх буюу тавиур дээр тавь
Хүнд юм дээр нь битгий тавь
Устас

Битгий тат
Тросс
Хийн хоолой
Дулаан ялгаруулагч
Битгий мушки

БОЛГООМЖИЛЖ МӨРДӨХ

Найдвартай бэхлэх
Багаж бүрэн зогсоогүй байхад битгий хур
Шаардлагатай багаж мөн эсэхийг шалгах
Хамгаалах бүрхүүлгүй ажиллаж болохгүй
Хамгаалалтын бэзэгийн өмсжэж ашиллас

ТЭЖЭЭЛИЙН ЭХ ЧУСВЭР НЬ ОНЦГОЙ ТААГИЛЫН НӨХЦӨЛД ОБЪЕКТЫН ЗӨВХӨН ГАДНА БАЙХ ЁСТОЙ.

- Худаг
- Камер
- Коллектор
- Траншай
- Котловон

ЗӨӨВРИЙН ШАТААР ЦАХИЛГААН БАГАЖ БАРИН ЕГСЭЖ, БУУЖ БОЛОХГҮЙ.

ДАРААХ ТОХИОЛДЛУУДАД БАГАЖАА ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛЭС САЛГАА

Ажлын яяралтай зогсоо
• Калекторын шоотокт оч гарах
• Цахилган гүйдэл мэдрэгдэх
• Шатсан тусгаарлагчийн үнэр, утас гарах

Ажлын хошууг солих
Өөр ажлын талбайд шилжүүлэх
Багаж ажиллахаа байх Хүчдэл алга болох
Завсралгаа болон ажлаа дуусгахад

HSCT XXX, эхийг бэлтгэн хэвлэв. Вэб: www.hsct.mn Утас: 94012004

ҮРДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА

- Цахилгаан техникийн бүрэн байдлыг хянах
- Тусгай хамгаалалтыг иж бүрэн хэрэглэх
- Цахилгааны шийдийг шалгаж хянах
- Богино холбоо үүсэхээс ямагт сэргийлэх
- Хамт хийгдэх ажлыг тусгаарлаж цахилгааны
багажыг хэрэглэх
- Тусгаарлагчыг байнга шалгаж байх

7, эрүүл ахуйн тухай кино хичээлүүд